


Windows™ - Bedienungssoftware
für Handmessgeräte GMH 3000 / GMH 5000 / GHM silverline

ab Version 3.4

Betriebsanleitung

GSOFT3050



- ☞ Vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen!
- ☞ Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- ☞ Zum späteren Gebrauch aufbewahren!



WEEE-Reg.-Nr. DE 93889386

Inhalt

1	ALLGEMEINER HINWEIS	2
2	SICHERHEIT	3
2.1	BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG.....	3
2.2	SICHERHEITSZEICHEN UND SYMBOLE.....	3
2.3	SICHERHEITSHINWEISE.....	3
3	PRODUKTBESCHREIBUNG	3
3.1	LIEFERUMFANG.....	3
3.2	SYSTEMVORAUSSETZUNGEN.....	3
4	BEDEUTUNG DER RECHNERUHRZEIT	4
5	DIE SOFTWAREBEDIENUNG	4
5.1	MENÜLEISTE.....	4
5.2	WERKZEUGLEISTE.....	4
5.3	LOGGERFUNKTIONEN.....	4
5.3.1	<i>Messgeräte öffnen</i>	4
5.3.2	<i>Messgeräte-Datenfenster</i>	5
5.3.3	<i>Loggeraufzeichnung starten</i>	5
5.3.4	<i>Einlesen der Messwerte</i>	6
5.3.5	<i>Loggeraufzeichnung stoppen</i>	6
5.4	ARBEITEN MIT DATEIEN.....	6
5.4.1	<i>Dateien exportieren</i>	6
5.4.2	<i>Daten in die Zwischenablage kopieren</i>	6
5.5	ARBEITEN MIT ANSICHTEN.....	6
5.6	DATEN DRUCKEN.....	6
5.7	MESSWERT DIAGRAMME.....	7
5.7.1	<i>Datenbeschriftungen hinzufügen</i>	7
5.7.2	<i>Messreihen hinzufügen</i>	7
5.7.3	<i>„Zoomen“: Vergrößern eines Bildausschnittes</i>	7
5.7.4	<i>Diagramme in die Zwischenablage kopieren</i>	8
5.8	KALIBRIERHISTORIE.....	8

1 Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung der Software vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griffbereit und in unmittelbarer Nähe des Geräts auf, damit Sie oder das Fachpersonal im Zweifelsfalle jederzeit nachschlagen können.

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Außerbetriebnahme dürfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.

Die Haftung und Gewährleistung des Herstellers für Schäden und Folgeschäden erlischt bei bestimmungswidriger Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.

Der Hersteller haftet nicht für Kosten oder Schäden, die dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses Geräts, vor allem bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder bei Missbrauch oder Störungen des Anschlusses oder des Geräts, entstehen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei Druckfehler.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Software GSOF3050 ist eine Bediensoftware für Handmessgeräte der GMH 3000- / GMH 5000- bzw. GHMsilverline- Serien. Sie dient in erster Linie zum Bedienen und Auslesen der Loggerfunktion und der Darstellung der ausgelesenen Daten in Tabellen- und Diagrammform.

Diese Bedienungsanleitung setzt Grundkenntnisse in der Bedienung eines PCs unter dem Betriebssystem Windows™ voraus. Sollten diese nicht vorhanden sein, ist es empfehlenswert sich vor der Installation mit den Grundzügen von Windows™ vertraut zu machen (Handbücher, Fachliteratur, Einführungskurse etc.)

Vor der Verwendung mit GMH Handmessgeräten muss das Handmessgerät auf serielle Kommunikation umgestellt werden. Sollten mehrere Handmessgeräte an einem Pegelwandler angeschlossen werden, so muss sichergestellt sein, dass keine Adressen doppelt vergeben sind.

Die Software darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die sie erstellt wurde.

2.2 Sicherheitszeichen und Symbole

Warnhinweise sind in diesem Dokument wie folgt gekennzeichnet:



Warnung! Symbol warnt vor unmittelbar drohender Gefahr, Tod, schweren Körperverletzungen bzw. schweren Sachschäden bei Nichtbeachtung.



Achtung! Symbol warnt vor möglichen Gefahren oder schädlichen Situationen, die bei Nichtbeachtung Schäden am Gerät bzw. an der Umwelt hervorrufen.



Hinweis! Symbol weist auf Vorgänge hin, die bei Nichtbeachtung einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine nicht vorhergesehene Reaktion auslösen können.

2.3 Sicherheitshinweise

Bitte verwenden Sie immer aktuelle Betriebssysteme mit allen Sicherheitsupdates und dem neusten Service Pack und die aktuellste Softwareversion.

Je nach gekaufter Version der Software kann ein kostenloses Update auf die aktuellste Version erfolgen.



Achtung! Support ist nur mit aktuellem Betriebssystemen und neuem Service-Pack sowie der aktuellsten Softwareversion möglich. Bei Betriebssystemen welche von Microsoft nicht mehr unterstützt werden erfolgt kein Support durch die GHM Messtechnik GmbH.

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

- Datenträger

3.2 Systemvoraussetzungen

- CD-ROM-Laufwerk oder Internetverbindung
- Maus, Tastatur
- 1,0 GHz Prozessorgeschwindigkeit (empfohlen Dual-Core Prozessor mit 1,6 GHz)
- 1 GB RAM, 150 MB freier Festplattenspeicher (Datenbank benötigt zusätzlichen Speicherplatz!)
- Auflösung minimal 1024x764
- Schnittstellen-Konverter
 - freie serielle Schnittstelle für GRS 3100, GRS 3105
 - oder freie USB-Schnittstelle für USB 3100, USB 3100 N, USB 5100, USB 5200, SL USB
- Betriebssystem: Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1
Windows Server 2003, Windows Server 2008/2008 R2
(Die Software ist lauffähig ab Windows 98 SE)

4 Bedeutung der Rechneruhrzeit



Achtung! Die Geräte der GMH 3000 / GMH 5000 / GHM*silverline* Serie mit Loggerfunktion haben eine integrierte Echtzeituhr. Diese kann auf die Rechneruhrzeit eingestellt werden. Um Ihre Geräteuhrzeit richtig stellen zu können, muss also die Rechneruhrzeit stimmen. Bei Bedarf korrigieren Sie diese mit Hilfe der Systemsteuerung.

5 Die Softwarebedienung


5.1 Menüleiste

Über die Menüleiste sind sämtliche Funktionen zugänglich. Der Inhalt der Menüleiste ist abhängig vom Programmzustand:

Datei Messgerät Diagramm Konfiguration Fenster Info

5.2 Werkzeugleiste

Für die komfortable Bedienung der Software sind die wichtigsten Funktionen der Software in der Werkzeugleiste zusammengefasst. Der Inhalt der Werkzeugleiste ist abhängig vom Programmzustand:



1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2

Dateifunktionen:

- 1.1 Datei öffnen
- 1.2 Datei speichern
- 1.3 Datei drucken

Loggerfunktionen:

- 2.1 Messgerät verbinden
- 2.2 Neue Loggeraufzeichnung starten
- 2.3 Loggeraufzeichnung stoppen
- 2.4 Loggerdaten auslesen
- 2.5 Logger löschen

Datendarstellung:

- 3.1 Neues Diagramm erstellen

Sonstige:

- 4.1 Konfiguration Schnittstelle
- 4.2 Programminfo


Bewegt man den Mauszeiger über ein Symbol, wird nach kurzer Zeit eine Beschreibung der Funktion angezeigt.

5.3 Loggerfunktionen

5.3.1 Messgeräte öffnen



- Messgeräte mit Schnittstellenadapter verbinden und einschalten.
- Falls Sie mehrere Messgeräte an einer Schnittstelle verbinden wollen (GRS3105): Einstellen der Basisadresse der Messgeräte über das Menü (siehe Bedienungsanleitung des Messgerätes), so dass jedes Gerät eine unterschiedliche Adresse besitzt.
- Menü 'Messgerät / Öffnen...' auswählen bzw. entsprechendes Symbol in der Werkzeugleiste anklicken.
- Die Software sucht nun nach verbundenen Messgeräten. Die gefundenen Geräte werden wie folgt



angezeigt:

Falls die gewünschten Geräte nicht gefunden wurden, überprüfen Sie bitte nochmals:

- Wurden die Messgeräte eingeschaltet und mit dem Schnittstellenadapter verbunden?
- Wurde die richtige Schnittstelle ausgewählt? ("Konfiguration / Schnittstelle")
- Ist das Schnittstellenkabel mit dem korrekten Kabel am PC angeschlossen?
- Bei GRS3105: Ist die Spannungsversorgung OK?
- Bei mehreren Geräten: Sind die Basisadressen unterschiedlich eingestellt?

Mit „OK“ werden die markierten Geräte geöffnet. Jedes Gerät wird dabei durch ein eigenes Fenster dargestellt.

5.3.2 Messgeräte-Datenfenster

Register „Aufzeichnung“ Register „Daten“ Register „Kommentar“

Register „Gerät“ Register „Alarm“

Basisadresse oder Dateiname

Daten der Messkanäle

Geräte-Echtzeituhr

Aktueller Zustand des Datenloggers

Echtzeituhr bitte kontrollieren und gegebenenfalls stellen („Auf Rechnerzeit setzen“)
 Je nach Messgerät können auch weitere Register (z.B. „pH-Kalibrierhistorie“) vorhanden sein.

5.3.3 Loggeraufzeichnung starten



Durch einen Aufzeichnungs-Neustart gehen alle bisher aufgezeichneten Daten verloren! Gegebenenfalls die Daten vorher einlesen und sichern!

Zum Starten einer neuen Aufzeichnung wählen Sie bitte „Messgerät/Neue Loggeraufzeichnung starten“ oder das entsprechende Symbol in der Werkzeugleiste. Eine Auswahl der Logger, die gestartet werden können,

erscheint:

Mit „Ok“ werden die markierten Messgeräte gestartet
 Auswahl der Aufzeichnungsart:


- Manueller Logger: Das Gerät zeichnet einen Datensatz auf, wenn die Taste 6 („Store“) gedrückt wird.
- Zyklischer Logger: Das Gerät zeichnet automatisch Datensätze mit dem gewählten Intervall auf. Die Aufzeichnung wird angehalten, sobald der Speicher gefüllt ist.
- Logger deaktivieren: Das Gerät verhält sich wie ein Standardgerät ohne Logger, Taste 6 bewirkt ein „Einfrieren“ des Anzeigewertes: „HLD“

5.3.4 Einlesen der Messwerte

Falls mehrere Messgeräte mit Loggerdaten verbunden sind, können Sie die Messgeräte auswählen, die gelesen werden sollen.

Befindet sich ein Gerät mit Mehrfachaufzeichnungen in der Auswahl, so muss auch zusätzlich die gewünschte Aufzeichnung dieses Messgerätes ausgewählt werden.

(Hinweis: Das gleichzeitige Laden von mehreren Aufzeichnungsreihen desselben Messgeräts ist nicht möglich!)



Um die Logger auslesen zu können, müssen Sie bei zyklischer Aufzeichnung zunächst gestoppt werden. D.h. um einen zyklischen Logger auslesen zu können müssen Sie die Aufzeichnung unterbrechen! Das Programm gibt in diesem Falle die entsprechenden Anweisungen.

Nach dem Laden der Daten können diese im Register „Daten“ betrachtet werden.

Die weiß hinterlegten Felder für die Tabellenüberschriften können verändert werden.

Im Register „Kommentar“ können Sie beliebige Texte eingeben.

Wollen Sie die Daten zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal betrachten, dann speichern Sie diese, indem Sie „Speichern“ im Menü „Datei“ auswählen.

5.3.5 Loggeraufzeichnung stoppen

Wird eine Aufzeichnung gestoppt (nur bei zyklischen Loggern), so bleiben die bis dahin gespeicherten Daten erhalten.

5.4 Arbeiten mit Dateien

Wenn Sie geladene Loggerdaten mit „Speichern“ oder „Speichern unter“ im Menü „Datei“ abgespeichert haben, können Sie diese zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder in das Programm laden um die Daten zu betrachten/auszuwerten. Dazu mit „Datei / Öffnen ...“ die entsprechende Datei öffnen.

5.4.1 Dateien exportieren

Die Dateien können als ASCII (=Text) -File gespeichert werden um diese z.B. mit einer Textverarbeitung oder in einer Tabellenkalkulation betrachten zu können. Wählen Sie dazu das gewünschte Datenfenster aus und wählen Sie „Datei/Export ...“ aus dem Menü. Achten Sie insbesondere bei Tabellenkalkulationen auf die richtigen Einstellungen im Dialogfenster „Datei exportieren“.

5.4.2 Daten in die Zwischenablage kopieren

Daten in Tabellenform können in die Zwischenablage kopiert werden um in anderen Anwendungen wieder eingefügt zu werden: Den gewünschten Datenbereich mit der Maus markieren (alle Daten markieren: oberstes linkes Feld der Tabelle anklicken) und Tastenkombination **Strg und C** drücken → Die Tabellendaten werden in die Zwischenablage kopiert.

5.5 Arbeiten mit Ansichten

Sie können mit der Maus Daten- und Diagrammfenster (siehe unten) beliebig auf dem Bildschirm anordnen. Eine solche Bildschirmansicht kann mit „Datei/Ansicht speichern“ gespeichert werden. Wird zu einem späteren Zeitpunkt die Ansicht mit „Datei/Ansicht öffnen“ geladen, wird die komplette Ansicht wiederhergestellt, einschließlich der Diagramme und der Einstellungen.

5.6 Daten drucken

Das jeweils ausgewählte Fenster (Loggerfenster mit Daten oder Diagramm) kann mit „Datei – Drucken“ ausgedruckt werden. Voraussetzung ist, dass ein Drucker an Ihrem Computer installiert wurde. Mit „Datei – Druckereinstellung“ können Sie Einstellungen Ihres Druckers verändern oder einen anderen Drucker wählen.

5.7 Messwert Diagramme

Die geladenen Loggerdaten der Loggerfenster können auch in Diagrammen dargestellt werden. Wählen Sie hierzu „neues Diagramm erstellen“ im Menü „Diagramm“.

Sie erhalten dann eine Auswahl der möglichen Kurven. Wählen Sie die gewünschten Kurven aus und bestätigen Sie mit „Ok“. Das Diagramm wird geöffnet.

Einschränkung: - max. 2 verschiedene Einheiten (°C, % r.F. usw.) pro Diagramm
- max. 15 Kurven pro Einheit

Y-Achsen: Wenn Kurven mit zwei versch. Einheiten ausgewählt wurden, werden zwei Y-Achsen dargestellt

Zoom linke/rechte Y-Achse: Wählen Sie, ob sich die Maus-Zoomfunktion auf die linke oder rechte Y-Achse auswirken soll.

Zoom zurück: Die letzte Zoom-Aktion rückgängig machen.

Diagramm umbenennen: Das Diagramm (hier: „Diagramm 1“) kann hier umbenannt werden.

Datenbeschriftungen hinzufügen/entfernen: Messpunkte können beschriftet werden (s.u.).

Einstellungen: Manuelles Zoomen, Gitter- und Farbeinstellungen

Zoom alles: Maximal darstellbarer Bereich

Rollbalken: Wurde eine Zoomaktion ausgeführt, kann man mit den Rollbalken im Diagramm


Messreihen hinzufügen/entfernen: Die Zahl der dargestellten Kurven kann verändert werden (s.u.).

Messpunkte zeigen: Messpunkte können gezeigt (markiert) werden

Cursor: Falls aktiviert, wird ein Fadenkreuz gezeigt mit dem einzelne Messpunkte gezeigt werden können. Die Messpunkt-Daten werden in der Statuszeile angezeigt.

Legende: Falls aktiviert, wird eine Beschreibung der Kurven angezeigt.

5.7.1 Datenbeschriftungen hinzufügen

Um einzelne Messpunkte mit einem Kommentar zu versehen, wählen Sie den Menüpunkt „Diagramm/Datenbeschriftung hinzufügen“ oder das entsprechende Symbol. Wenn Sie die Maus über das Diagramm bewegen erscheint als Mauszeiger das Symbol . Ein Mausklick an die gewünschte Stelle platziert einen einzeiligen Text, der frei gewählt werden kann.

5.7.2 Messreihen hinzufügen

Um in einem Diagramm weitere Messreihen darzustellen, wählen Sie den Menüpunkt „Diagramm/Messreihe hinzufügen“ oder das entsprechende Symbol des Diagrammfensters an. Es erscheint wieder eine Auswahl der Datenquellen und Sie können weitere Messreihen auswählen.

5.7.3 ‚Zoomen‘: Vergrößern eines Bildausschnittes

Falls 2 Einheiten dargestellt sind: Mit den Symbolen  und  die gewünschte Y-Achse auswählen.

Die Maus an den Anfang des gewünschten Bereichs führen, linke Maustaste gedrückt halten, Maus bis an das Ende des gewünschten Bereiches bewegen, Maustaste loslassen: Der Ausschnitt wird vergrößert (gezoomt).

Mit „Diagramm – Zoom zurück“ wird der vorher betrachtete Bildausschnitt wieder hergestellt.

Mit „Diagramm – Zoom alles“ wird das gesamte Diagramm wiederhergestellt.

Der vergrößerte Ausschnitt kann mit den Bildlaufleisten nach links, rechts, oben und unten bewegt werden. Sollen genaue Bildausschnitte dargestellt werden, empfiehlt sich die Funktion „Diagramm – Einstellungen“. Damit kann ein gewünschter Ausschnitt per Zahlen- und Zeitangabe eingestellt werden.

5.7.4 Diagramme in die Zwischenablage kopieren

Diagramme können in die Zwischenablage kopiert werden um in anderen Anwendungen wieder eingefügt zu werden.

Das betreffende Diagramm anklicken, Tastenkombination **Strg und C** drücken → Das Diagramm wird als Bitmap in die Zwischenablage kopiert.

5.8 Kalibrierhistorie

Im Register *Kalibrierhistorie* können die bis dahin am Gerät durchgeführten Kalibrierungen eingesehen werden.

Drücken Sie hierzu *Kalibrierdaten vom Gerät laden* (1). Die Datensätze werden dann in Tabellenform (3) dargestellt. Diese beinhalten, abhängig vom angeschlossenen Gerät, z.B. Datum, Elektrodendaten und Bewertung.

Für eine weitere Bearbeitung können diese Daten in eine Textdatei (4) exportiert werden.

Des Weiteren kann ein Kalibrierintervall (2) eingestellt werden. Nach Ablauf der von Ihnen eingestellten Zeit weist Sie das Gerät auf eine durchzuführende Kalibrierung hin. (Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Geräts)

The screenshot shows the GSOFT3050 software interface. The main window is titled "Adresse 01 GMH 5550" and displays the device information "GMH 5550 #33800022 V1.5". The "Kalibrierhistorie" (Calibration History) tab is selected. The interface includes a menu bar with "Datei", "Messgerät", "Diagramm", "Konfiguration", "Fenster", and "Info". A toolbar contains icons for file operations and device control. The calibration history table is as follows:

nr	Datum	U Asymmetrie	Steigung sauer	Steigung alkalisch	Bewertung
01	02.04.2012 03:56:10	-6,95 mV	-56,397 mV/pH	-56,397 mV/pH	100 %

Numbered callouts in the image indicate the following steps:

- 1: Clicking the "Kalibrierdaten vom Gerät laden" button.
- 2: Adjusting the "Kalibrierintervall" (Calibration interval) to 30 Tage and clicking "im Gerät speichern".
- 3: The resulting calibration data table.
- 4: Clicking the "in Text-Datei speichern" button to export the data.